



Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden www.ff-ruden.at

Einsatzbericht



TE – Ausströmen von Gasen

Bericht Nr.: 05 / 2016
Datum: 22.01.2016 – 12:39 – 15:47
Ort des Einsatzes: Grutschen
Einsatzleiter: BI Sintinger Thomas

Im Einsatz waren: FF Ruden mit RLFA und 2 Mann

Einsatzbeschreibung:

Die FF Ruden wurde zur Durchführung einer Gasmessung angefordert. Aufgrund der Tiefe des Wasserbrunnes war dies erforderlich, um sicherzustellen dass genug Sauerstoff im Schacht vorhanden ist. Nur so kann die Sicherheit bei den anstehenden Wartungsarbeiten gewährleistet werden.