



# Freiwillige Feuerwehr Ruden

Obermitterdorf 64, 9113 Ruden

[www.ff-ruden.at](http://www.ff-ruden.at)

## Einsatzbericht



### TE – Binden einer Ölspur

*Bericht Nr.:* 44 / 2016

*Datum:* 29.09.2016 – 09:06 – 10:46

*Ort des Einsatzes* Binden einer Ölspur

*Einsatzleiter:* LM Kutschek Manuel

*Im Einsatz waren:* FF Ruden 4 Mann  
FF Untermitterdorf 5 Mann

#### *Einsatzbeschreibung*

Sirenenalarm für die FF Ruden und Untermitterdorf am 26.09. um 09:06. Grund dafür war ein technischer Einsatz in der sogenannten Tiefenbacher Kurve(B80a).

Bei einem KFZ platze die Benzinleitung, bis zum Stielstand des KFZ wurde so eine Spur von ca. 70 Meter gezogen. Diese Spur wurde mittels Bioversal gereinigt. Im Einsatz standen insgesamt 9 Mann sowie eine Streife der Polizei.

